



Корпорация Sony приостановила продажи своего планшетного компьютера Xperia Tablet S, стартовавшие всего лишь около месяца назад. По информации Reuters, причиной такого шага стал обнаруженный в ряде изделий производственный дефект, заключающийся в наличии зазоров между дисплеем и собственно корпусом, которые способны привести к попаданию внутрь устройства воды и прочих жидкостей. Учитывая, что данный планшет позиционируется как защищенный от брызг, в Sony посчитали это серьезной проблемой.

Сообщается, что сложившееся положение, больно бьющее по репутации и престижу известного японского бренда, является результатом дефекта изготовления на китайской фабрике, где производится Xperia Tablet S. При этом продажи продукта прекращены до полного разрешения данной ситуации. Кроме того, Sony обещает отремонтировать любой из примерно 100 000 уже поставленных на рынок планшетов, однако не ожидает, что проблема примет столь массовый характер, чтобы угрожать ее финансовым показателям.